

Türen und Fenster

Brandschutztüren**Jährliche Inspektion**

Arbeitsaufwand:

Ort: Putzraum/Heizraum

HINWEIS: Niemals graphithaltige Schmiermittel im Schlosszylinder verwenden, da dies mit der Zeit zu Abnutzung führt.

Die Tür darf niemals mechanisch festgestellt oder verkeilt werden!

- Türblatt, Zarge und Befestigung auf mechanische und korrosive Schäden kontrollieren.
- Die Funktion des Schlosses überprüfen und alle beweglichen Teile schmieren.
- Die Befestigungen der Anbauteile, wie z. B. Drücker, Schloss, Türschließer, Bänder usw. kontrollieren.
- Bandbolzen und Lagerringe fetten.
- Kontrollieren, ob die Tür dicht schließt.
- Die Sichtbarkeit der Kennzeichnung kontrollieren.
- Tür festgestellt bzw. verkeilt?

Alle Arbeiten nur nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen!
